

Anleitungen zur Vorbereitung von Dateien für Laserschneiden und Biegen

Für die optimale Durchführung Ihrer Bestellung senden Sie uns bitte eine technische Zeichnung (PDF) sowie korrekt vorbereitete Dateien im Format (DXF, DWG, STEP) mit Maßen in mm und im Maßstab 1:1.

Anforderungen für das Laserschneiden:

- Schneidlinien: durchgehende Linien.
- Falls eine Gravur erforderlich ist, sollte diese gesondert gekennzeichnet werden.

Anforderungen für das Laserschneiden und Biegen:

- Fügen Sie eine technische Zeichnung und eine STEP-Datei mit den Biegedaten bei.

Dateiübermittlung:

- Senden Sie Ihre Dateien an info@vija.si
- Geben Sie das Material, die Dicke, die Menge und besondere Anforderungen an.